



Znaky a projevy havárie s únikem nebezpečné látky



viditelné jevy:

- tvorba mlhy nebo dýmu v místě havárie
- nepřirozené barvy atmosféry
- požár a velké množství barevného kouře
- rychlé hoření

pachové vjemy:

- zápach
- dráždivost
- dusivost

akustické jevy:

- sykot
- praskot konstrukcí
- detonace



změny na přírodě v okolí havárie:

- zvláštní zbarvení vegetace
- odumírání vegetace
- úhyn drobného zvířectva a ryb
- skvrny na vodních hladinách